



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0010/2021

MOTIVO: Obstrução de via pública	DATA: 11/06/2021
SOLICITANTE: Secretário Municipal de Obras	ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Obras-PMV
LOCAL DA VISTORIA: Rua Padre José Giambelli, bairro Fazendinha-Vila de Fernandes Belo-2º Distrito	

### INTRODUÇÃO:

O presente instrumento tem por finalidade avaliar tecnicamente e identificar situações que possam gerar desastre potencial ao bem-estar social e econômico. Prevenir, minimizar ou sanar riscos a vida ou ao bem material.

### FINALIDADE:

Esta COMPDEC foi acionada por intermédio de solicitação de quem é de direito para avaliar e constatar as condições de infraestrutura da via pública supracitada.

### PROCEDIMENTOS LEGAIS:

Informar a quem possa interessar, através de relatório técnico, e mostrar a real situação da área vistoriada e tomar as devidas providências que a situação requer.

### PROCEDIMENTO:

**Vistoria "In Loco"** com fotos para evidenciar os relatos da situação;

**Vistoria do Local:** Que a via pública de endereço supracitado foi vistoriada e conforme a sua caracterização a mesma é de piçarra, dando acesso ao Sistema de Abastecimento de Água que atende a população local com fornecimento de água potável. Conforme relato de moradores da referida rua e evidenciado no registro fotográfico em anexo desta COMPDEC-VISEU, no dia 11/06/2021, a partir das 16:00 horas em decorrência do inverno amazônico, uma forte chuva com vento intenso atingiu a Vila de Fernandes Belo no 2º distrito, neste município de Viseu, especificamente a Via pública acima citada, provocando grandes alagamentos e enxurradas abrindo uma grande CRATERA em parte do percurso da referida via deixando-a intrafegável, causando danos e prejuízos à infraestrutura local, como também deixando 07(sete) famílias em estado de alerta, devido a cratera está beirando à frente de suas residências. Diante da ocorrência do evento adverso foram constatadas as seguintes situações: **Obstrução da via, danificação da rede do Sistema de Abastecimento de Água local e o acúmulo de detritos trazidos pelas enxurradas.** Constatou-se que não houve danos e prejuízos humanos e materiais às famílias residentes nas proximidades da área atingida.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC**

**CONCLUSÃO:**

Com base na vistoria in loco realizada na via pública e considerando os fatos relatados neste relatório de visita técnica, no tocante a caracterização da via pública em questão, e seguindo as ações de respostas e restabelecimento de cenários atingidos, esta Defesa Civil de Viseu RECOMENDA, os seguintes procedimentos:

1. A desobstrução da via pública;
2. Construção de uma galeria;
3. Pavimentação da via pública;
4. A limpeza do rio onde está instalado o Sistema de Abastecimento de Água Local;

Viseu-Pá, 14 de Junho de 2021.

**Rosinaldo Viana dos Santos**  
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil  
Viseu-Pá

Rosinaldo Viana dos Santos  
Coordenador Municipal de Proteção e  
Defesa Civil - Viseu/PA

**"DEFESA SOMOS TODOS NÓS!"**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**Figura 01**



**Figura 02**



**Figura 03**



**Figura 04**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**Figura 05**



12 de jun de 2021 13:48:19

**Figura 06**



12 de jun de 2021 14:07:56

**Figura 07**



12 de jun de 2021 13:46:34

**Figura 08**



sábado, 12 de junho de 2021 13:39  
COMPDEC- VISEU-PA